

Elektromagnetické ventily A1E

s připojovacími závity 1/4“
















- cívky ASA12, konektory A12209 a připojovací desky A1B2
- pracovní tlak 1-10 bar, pracovní teplota: -10 až +60 °C, světlost 8 mm
- el. hodnoty: příkon 3 W či 4,2 VA, tolerance napětí 10 %, zatížení ED100 %
- řada elektromagnetických ventilů pro samostatnou nebo bateriovou montáž





Pracovní tlak	Teplota	Tělo	Těsnění	Připojení	Médium	
1-10 bar	-10 / +60 °C	hliník / plast	NBR	1/4“	vzduch	1

Elektromagnetické ventily A1E

	Symbol	Obj.č.	Kód	Funkce	Závity	Průtok
●		034025	A1E230	3/2 NC	G 1/4˝	1 100 Nl/min
●		034040	A1E231	3/2 NO	G 1/4˝	1 100 Nl/min
○		034024	A1E232	3/2 cívka / cívka	G 1/4˝	1 100 Nl/min
○		034039	A1K230	3/2 NC pomocný přívod tlaku	G 1/4˝	1 100 Nl/min
○		034023	A1K232	3/2 cívka / cívka pomocný přívod tlaku	G 1/4˝	1 100 Nl/min
●		034111	A1E250	5/2 cívka / pružina	G 1/4˝	1 100 Nl/min
●		034121	A1E251	5/2 cívka / cívka	G 1/4˝	1 100 Nl/min
●		034131	A1E270	5/3 střední poloha uzavřená	G 1/4˝	1 100 Nl/min
●		034133	A1E271	5/3 střední poloha odvětraná	G 1/4˝	1 100 Nl/min
●		034132	A1E272	5/3 střední poloha pod tlakem	G 1/4˝	1 100 Nl/min
○		034035	A1K250	5/2 cívka / pružina pomocný přívod tlaku	G 1/4˝	1 100 Nl/min
○		034034	A1K251	5/2 cívka / cívka pomocný přívod tlaku	G 1/4˝	1 100 Nl/min
○		034037	A1K270	5/3 střední poloha uzavřená pomocný přívod tlaku	G 1/4˝	1 100 Nl/min
○		034038	A1K271	5/3 střední poloha odvětraná pomocný přívod tlaku	G 1/4˝	1 100 Nl/min
○		034036	A1K272	5/3 střední poloha pod tlakem pomocný přívod tlaku	G 1/4˝	1 100 Nl/min

Ventily jsou dodávány bez cívek a konektorů, objednávejte samostatně!