# Šroubení a tvarovky

z nerezové oceli

NEREZ

| Šroubení s vnějším trubkovým závitem a s trnem na hadici | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Obj. č. | Závit | Trn na hadici | ⬡ SW | Tlak (bar) | Materiál |
| ● | AX015-186 | G 1/8" | 6 mm | 14 | 40 | nerez 1.4571 |
| ● | AX015-189 | G 1/8" | 9 mm | 14 | 40 | nerez 1.4571 |
| ● | AX015-146 | G 1/4" | 6 mm | 17 | 40 | nerez 1.4571 |
| ● | AX015-149 | G 1/4" | 9 mm | 17 | 40 | nerez 1.4571 |
| ● | AX015-1413 | G 1/4" | 13 mm | 17 | 40 | nerez 1.4571 |
| ● | AX015-386 | G 3/8" | 6 mm | 19 | 40 | nerez 1.4571 |
| ● | AX015-389 | G 3/8" | 9 mm | 19 | 40 | nerez 1.4571 |
| ● | AX015-3813 | G 3/8" | 13 mm | 19 | 40 | nerez 1.4571 |
| ● | AX015-126 | G 1/2" | 6 mm | 24 | 40 | nerez 1.4571 |
| ● | AX015-129 | G 1/2" | 9 mm | 24 | 40 | nerez 1.4571 |
| ● | AX015-1213 | G 1/2" | 13 mm | 24 | 40 | nerez 1.4571 |
| ● | AX015-3413 | G 3/4" | 13 mm | 32 | 40 | nerez 1.4571 |
| ● | AX015-3419 | G 3/4" | 19 mm | 32 | 40 | nerez 1.4571 |
| ● | AX015-1019 | G 1" | 19 mm | 26 | 40 | nerez 1.4571 |
| ● | AX015-1025 | G 1" | 25 mm | 38 | 40 | nerez 1.4571 |



G

| Šroubení s vnějším kuželovým závitem a s trnem na hadici | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Obj. č. | Závit | Trn na hadici | ⬡ SW | Tlak (bar) | Materiál |
| ● | AX017-149 | G 1/4" | 9 mm | 14 | 40 | nerez 1.4571 |
| ● | AX017-389 | G 3/8" | 9 mm | 17 | 40 | nerez 1.4571 |
| ● | AX017-3813 | G 3/8" | 13 mm | 17 | 40 | nerez 1.4571 |
| ● | AX017-1213 | G 1/2" | 13 mm | --- | 40 | nerez 1.4571 |
| ● | AX017-3419 | G 3/4" | 19 mm | --- | 40 | nerez 1.4571 |
| ● | AX017-1025 | G 1" | 25 mm | --- | 40 | nerez 1.4571 |



R

| Návarky s trnem na hadici | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Obj. č. | Trn na hadici | Průměr | Délka | Tlak (bar) | Materiál |
| ● | AX020-13 | 13 mm | 13,5 | 70 | 50 | nerez 1.4571 |
| ● | AX020-16 | 16 mm | 17,2 | 70 | 50 | nerez 1.4571 |
| ● | AX020-20 | 20 mm | 21,3 | 70 | 50 | nerez 1.4571 |
| ● | AX020-25 | 25 mm | 26,9 | 70 | 50 | nerez 1.4571 |



| Šroubení s vnitřním závitem a s trnem na hadici (pevné spojení) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Obj. č. | Závit | Trn na hadici | ⬡ SW | Tlak (bar) | Materiál |
| ● | AX018-186 | G 1/8" | 6 mm | 12 | 40 | nerez 1.4571 |
| ● | AX018-189 | G 1/8" | 9 mm | 12 | 40 | nerez 1.4571 |
| ● | AX018-146 | G 1/4" | 6 mm | 17 | 40 | nerez 1.4571 |
| ● | AX018-149 | G 1/4" | 9 mm | 17 | 40 | nerez 1.4571 |
| ● | AX018-1413 | G 1/4" | 13 mm | 17 | 40 | nerez 1.4571 |
| ● | AX018-386 | G 3/8" | 6 mm | 19 | 40 | nerez 1.4571 |
| ● | AX018-389 | G 3/8" | 9 mm | 19 | 40 | nerez 1.4571 |
| ● | AX018-3813 | G 3/8" | 13 mm | 19 | 40 | nerez 1.4571 |
| ● | AX018-126 | G 1/2" | 6 mm | 24 | 40 | nerez 1.4571 |
| ● | AX018-129 | G 1/2" | 9 mm | 24 | 40 | nerez 1.4571 |
| ● | AX018-1213 | G 1/2" | 13 mm | 24 | 40 | nerez 1.4571 |
| ● | AX018-3413 | G 3/4" | 13 mm | 32 | 40 | nerez 1.4571 |
| ● | AX018-3419 | G 3/4" | 19 mm | 30 | 40 | nerez 1.4571 |
| ● | AX018-1019 | G 1" | 19 mm | 41 | 40 | nerez 1.4571 |
| ● | AX018-1025 | G 1" | 25 mm | 36 | 40 | nerez 1.4571 |

