SADA ARMATUR KVP2000-12

Pro stojaté vzdušníky VVP2000-12

KVP2000-12				
TA15-34.10,5 *pojistný ventil*	**Vnější závit**	**Otvírací tlak (bar)**	**Průtok (Nm³/h)**	**Teplota (°C)**
	G 3/4"	10,5	1 024	-10/+200
BAA-12 *kulový kohout*	**Vnitřní/vnější závit**	**DN**	**Prac. tlak (bar)**	**Délka těla (mm)**
	G 1/2"	15	25	54,0
BA-20 *kulový kohout*	**Vnitřní závity**	**DN**	**Prac. tlak (bar)**	**Délka těla (mm)**
	G 2"	50	25	104,0
MS07-15 *manometr*	**Průměr (mm)**	**Rozsah (bar)**	**Připojení**	**Vnější závit**
	100,0	0 až 16	Spodní	M20 × 1,5
KZ-M20 *zkušební kohout*	**Připojení**	**Tlak (bar)**	**Materiál**	**Délka (mm)**
	M20 × 1,5	25	mosaz	80,0
DR-34CU *těsnicí kroužek*	**Pro závit**	**Vnitřní průměr (mm)**	**Vnější průměr (mm)**	**Výška (mm)**
	G 3/4"	27,0	32,0	2,0
RA090-12 *90° koleno, pozink.*	**Vnitřní závity**			
	1/2"			
RA092-34 *90°koleno, pozink.*	**Vnitřní závit**		**Vnější závit**	
	3/4"		3/4"	
RA092-12 *90° koleno, pozink.*	**Vnitřní závit**		**Vnější závit**	
	1/2"		1/2"	
RA241-3420 *redukce, pozink.*	**Vnitřní/vnější závit**		**Výška (mm)**	
	2" – 3/4"		35,0	
RA241-1220 *redukce, pozink.*	**Vnitřní/vnější závit**		**Výška (mm)**	
	2" – 1/2"		35,0	
RA280-12 *vsuvka, pozink.*	**Vnější závity**		**Výška (mm)**	
	1/2"		44,0	
RA280-20 *vsuvka, pozink.*	**Vnější závity**		**Výška (mm)**	
	2"		68,0	
RA290-12 *záslepka, pozink.*	**Vnější závit**		**Výška (mm)**	
	1/2"		26,0	
RA290-20 *záslepka, pozink.*	**Vnější závit**		**Výška (mm)**	
	2"		48,0	
RM-M20G12 *manometrová redukce*	**Vnitřní závit**		**Vnější závit**	
	M20 × 1,5		G 1/2"	
TP-M20 *ploché těsnění*	**Pro závity**		**Materiál**	
	M20 × 1,5; 1/2"		hliník	

TA15-34.10,5

BAA-12

BA-20

MS07-15

KZ-M20

SADA ARMATUR KVP2000-12

Pro stojaté vzdušníky VVP2000-12

DR-34CU

RA090-12

RA092-34
RA092-12

RA241-3420
RA241-1220

RA280-12
RA280-20

RA290-12
RA290-20

RM-M20G12

TP-M20

SADA ARMATUR KVG2000-12

Pro stojaté vzdušníky VVG2000-12

KVG2000-12				
TA15-34.10,5 *pojistný ventil*	**Vnější závit**	**Otvírací tlak (bar)**	**Průtok (Nm³/h)**	**Teplota (°C)**
	G 3/4"	10,5	1 024	-10/+200
BAA-12 *kulový kohout*	**Vnitřní/vnější závit**	**DN**	**Prac. tlak (bar)**	**Délka těla (mm)**
	G 1/2"	15	25	54,0
BA-20 *kulový kohout*	**Vnitřní závity**	**DN**	**Prac. tlak (bar)**	**Délka těla (mm)**
	G 2"	50	25	104,0
MS07-15 *manometr*	**Průměr (mm)**	**Rozsah (bar)**	**Připojení**	**Vnější závit**
	100,0	0 až 16	Spodní	M20 × 1,5
KZ-M20 *zkušební kohout*	**Připojení**	**Tlak (bar)**	**Materiál**	**Délka (mm)**
	M20 × 1,5	25	mosaz	80,0
DR-34CU *těsnicí kroužek*	**Pro závit**	**Vnitřní průměr (mm)**	**Vnější průměr (mm)**	**Výška (mm)**
	G 3/4"	27,0	32,0	2,0
RA090-12 *90° koleno, pozink.*	**Vnitřní závity**			
	1/2"			
RA092-34 *90°koleno, pozink.*	**Vnitřní závit**		**Vnější závit**	
	3/4"		3/4"	
RA092-12 *90° koleno, pozink.*	**Vnitřní závit**		**Vnější závit**	
	1/2"		1/2"	
RA241-3420 *redukce, pozink.*	**Vnitřní/vnější závit**		**Výška (mm)**	
	2" – 3/4"		35,0	
RA241-1220 *redukce, pozink.*	**Vnitřní/vnější závit**		**Výška (mm)**	
	2" – 1/2"		35,0	
RA280-12 *vsuvka, pozink.*	**Vnější závity**		**Výška (mm)**	
	1/2"		44,0	
RA280-20 *vsuvka, pozink.*	**Vnější závity**		**Výška (mm)**	
	2"		68,0	
RA290-12 *záslepka, pozink.*	**Vnější závit**		**Výška (mm)**	
	1/2"		26,0	
RA290-20 *záslepka, pozink.*	**Vnější závit**		**Výška (mm)**	
	2"		48,0	
RM-M20G12 *manometrová redukce*	**Vnitřní závit**		**Vnější závit**	
	M20 × 1,5		G 1/2"	
TP-M20 *ploché těsnění*	**Pro závity**		**Materiál**	
	M20 × 1,5; 1/2"		hliník	

TA15-34.10,5

BAA-12

BA-20

MS07-15

KZ-M20

SADA ARMATUR KVG2000-12

Pro stojaté vzdušníky VVG2000-12

DR-34CU

RA090-12

RA092-34
RA092-12

RA241-3420
RA241-1220

RA280-12
RA280-20

RA290-12
RA290-20

RM-M20G12

TP-M20