

**VÝHODNÁ
CENA!**

Standardní manometry – série MS

- použité materiály: těleso plast, měřící člen a ukazatel ze slitin mědi, čelní sklo akrylátové
- základní provedení manometrů se spodním připojením, určené pro měření tlaku neagresivních médií s nižšími nároky na mechanickou odolnost přístroje

Teplota	Těleso	Měřící člen	Čelní sklo	Médium	Závity	
-40 °C / +60 °C	plast	mosaz	akrylát	voda / vzduch	trubkové, metrické	1



Standardní manometry MS – průměr 100 mm, závit 1/2"							
	Obj.č.	Průměr (mm)	Rozsah (bar)	Připojení	Závit	Třída přesnosti	Teplota (°C)
•	MS06-01	100	-1 až 0	spodní	1/2"	1,6 %	-40/+60
•	MS06-02	100	-1 až 0,6	spodní	1/2"	1,6 %	-40/+60
•	MS06-03	100	-1 až 1,5	spodní	1/2"	1,6 %	-40/+60
•	MS06-04	100	-1 až 3	spodní	1/2"	1,6 %	-40/+60
•	MS06-05	100	-1 až 5	spodní	1/2"	1,6 %	-40/+60
•	MS06-06	100	-1 až 9	spodní	1/2"	1,6 %	-40/+60
•	MS06-07	100	-1 až 15	spodní	1/2"	1,6 %	-40/+60
•	MS06-09	100	0 až 1	spodní	1/2"	1,6 %	-40/+60
•	MS06-10	100	0 až 1,6	spodní	1/2"	1,6 %	-40/+60
•	MS06-11	100	0 až 2,5	spodní	1/2"	1,6 %	-40/+60
•	MS06-12	100	0 až 4	spodní	1/2"	1,6 %	-40/+60
•	MS06-13	100	0 až 6	spodní	1/2"	1,6 %	-40/+60
•	MS06-14	100	0 až 10	spodní	1/2"	1,6 %	-40/+60
•	MS06-15	100	0 až 16	spodní	1/2"	1,6 %	-40/+60
•	MS06-16	100	0 až 25	spodní	1/2"	1,6 %	-40/+60
•	MS06-17	100	0 až 40	spodní	1/2"	1,6 %	-40/+60
•	MS06-18	100	0 až 60	spodní	1/2"	1,6 %	-40/+60
•	MS06-19	100	0 až 100	spodní	1/2"	1,6 %	-40/+60
•	MS06-20	100	0 až 160	spodní	1/2"	1,6 %	-40/+60
•	MS06-21	100	0 až 250	spodní	1/2"	1,6 %	-40/+60
•	MS06-22	100	0 až 400	spodní	1/2"	1,6 %	-40/+60

Standardní manometry MS – průměr 100 mm, závit M20 × 1,5							
	Obj.č.	Průměr (mm)	Rozsah (bar)	Připojení	Závit	Třída přesnosti	Teplota (°C)
•	MS07-01	100	-1 až 0	spodní	M20 × 1,5	1,6 %	-40/+60
•	MS07-02	100	-1 až 0,6	spodní	M20 × 1,5	1,6 %	-40/+60
•	MS07-03	100	-1 až 1,5	spodní	M20 × 1,5	1,6 %	-40/+60
•	MS07-04	100	-1 až 3	spodní	M20 × 1,5	1,6 %	-40/+60
•	MS07-05	100	-1 až 5	spodní	M20 × 1,5	1,6 %	-40/+60
•	MS07-06	100	-1 až 9	spodní	M20 × 1,5	1,6 %	-40/+60
•	MS07-07	100	-1 až 15	spodní	M20 × 1,5	1,6 %	-40/+60
•	MS07-09	100	0 až 1	spodní	M20 × 1,5	1,6 %	-40/+60
•	MS07-10	100	0 až 1,6	spodní	M20 × 1,5	1,6 %	-40/+60
•	MS07-11	100	0 až 2,5	spodní	M20 × 1,5	1,6 %	-40/+60
•	MS07-12	100	0 až 4	spodní	M20 × 1,5	1,6 %	-40/+60
•	MS07-13	100	0 až 6	spodní	M20 × 1,5	1,6 %	-40/+60
•	MS07-14	100	0 až 10	spodní	M20 × 1,5	1,6 %	-40/+60
•	MS07-15	100	0 až 16	spodní	M20 × 1,5	1,6 %	-40/+60
•	MS07-16	100	0 až 25	spodní	M20 × 1,5	1,6 %	-40/+60
•	MS07-17	100	0 až 40	spodní	M20 × 1,5	1,6 %	-40/+60
•	MS07-18	100	0 až 60	spodní	M20 × 1,5	1,6 %	-40/+60
•	MS07-19	100	0 až 100	spodní	M20 × 1,5	1,6 %	-40/+60
•	MS07-20	100	0 až 160	spodní	M20 × 1,5	1,6 %	-40/+60
•	MS07-21	100	0 až 250	spodní	M20 × 1,5	1,6 %	-40/+60
•	MS07-22	100	0 až 400	spodní	M20 × 1,5	1,6 %	-40/+60

