

KOMPRESORY VZDUCHOTECHNIKA

konstrukce a výroba jednorúčelových strojů
a automatizační techniky

KATALOG

4

více než 50 000 produktů pro průmysl



Šroubení | Rychlospojky | Hadice | Automatizace | Nářadí | Kompresory

Nástrčné spojky

z nerezové oceli

- použité materiály: tělo, kroužek a závitová část z nerezové oceli AISI316, těsnění viton
- nerezové provedení je zvláště vhodné pro náročné aplikace v chemickém, farmaceutickém a elektronickém průmyslu

NEREZ

1

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Závity	Médium	
PN 18 bar	-15 / +110 °C	nerez AISI316	viton	kuželové	různé	1

Přímé spojky s vnějším kuželovým závitem					
	Obj.č.	Hadička	Závít	Pracovní tlak (bar)	Pracovní teplota (°C)
●	RIX05-184	4 mm	R 1/8"	0 - 18	-15 / +110
●	RIX05-144	4 mm	R 1/4"	0 - 18	-15 / +110
●	RIX05-186	6 mm	R 1/8"	0 - 18	-15 / +110
●	RIX05-146	6 mm	R 1/4"	0 - 18	-15 / +110
●	RIX05-188	8 mm	R 1/8"	0 - 18	-15 / +110
●	RIX05-148	8 mm	R 1/4"	0 - 18	-15 / +110
●	RIX05-388	8 mm	R 3/8"	0 - 18	-15 / +110
●	RIX05-1410	10 mm	R 1/4"	0 - 18	-15 / +110
●	RIX05-3810	10 mm	R 3/8"	0 - 18	-15 / +110
●	RIX05-1412	12 mm	R 1/4"	0 - 18	-15 / +110
●	RIX05-3812	12 mm	R 3/8"	0 - 18	-15 / +110
●	RIX05-1212	12 mm	R 1/2"	0 - 18	-15 / +110



L-spojky otočné s vnějším kuželovým závitem					
	Obj.č.	Hadička	Závít	Pracovní tlak (bar)	Pracovní teplota (°C)
●	RIX09-184	4 mm	R 1/8"	0 - 18	-15 / +110
●	RIX09-144	4 mm	R 1/4"	0 - 18	-15 / +110
●	RIX09-186	6 mm	R 1/8"	0 - 18	-15 / +110
●	RIX09-146	6 mm	R 1/4"	0 - 18	-15 / +110
●	RIX09-188	8 mm	R 1/8"	0 - 18	-15 / +110
●	RIX09-148	8 mm	R 1/4"	0 - 18	-15 / +110
●	RIX09-1410	10 mm	R 1/4"	0 - 18	-15 / +110
●	RIX09-3810	10 mm	R 3/8"	0 - 18	-15 / +110
●	RIX09-1412	12 mm	R 1/4"	0 - 18	-15 / +110
●	RIX09-3812	12 mm	R 3/8"	0 - 18	-15 / +110
●	RIX09-1212	12 mm	R 1/2"	0 - 18	-15 / +110



Úhlové spojky s vnějším kuželovým závitem					
	Obj.č.	Hadička	Závít	Pracovní tlak (bar)	Pracovní teplota (°C)
●	RIX18-184	4 mm	R 1/8"	0 - 18	-15 / +110
●	RIX18-186	6 mm	R 1/8"	0 - 18	-15 / +110
●	RIX18-146	6 mm	R 1/4"	0 - 18	-15 / +110
●	RIX18-188	8 mm	R 1/8"	0 - 18	-15 / +110
●	RIX18-148	8 mm	R 1/4"	0 - 18	-15 / +110



T-spojky se spodním kuželovým závitem					
	Obj.č.	Hadička	Závít	Pracovní tlak (bar)	Pracovní teplota (°C)
●	RIX08-184	4 mm	R 1/8"	0 - 18	-15 / +110
●	RIX08-186	6 mm	R 1/8"	0 - 18	-15 / +110
●	RIX08-146	6 mm	R 1/4"	0 - 18	-15 / +110
●	RIX08-188	8 mm	R 1/8"	0 - 18	-15 / +110
●	RIX08-148	8 mm	R 1/4"	0 - 18	-15 / +110
●	RIX08-1410	10 mm	R 1/4"	0 - 18	-15 / +110
●	RIX08-3810	10 mm	R 3/8"	0 - 18	-15 / +110



související zboží:

Spirálové hadice
str. 336



Manometry
str. 493



Šroubení
str. 64



Těsnění závitů
str. 81



NEREZ

Nástrčné spojky

z nerezové oceli

1



T-spojky s bočním kuželovým závitem					
	Obj.č.	Hadička	Závít	Pracovní tlak (bar)	Pracovní teplota (°C)
•	RIX03-184	4 mm	R 1/8"	0 - 18	-15 / +110
•	RIX03-186	6 mm	R 1/8"	0 - 18	-15 / +110
•	RIX03-146	6 mm	R 1/4"	0 - 18	-15 / +110
•	RIX03-188	8 mm	R 1/8"	0 - 18	-15 / +110
•	RIX03-148	8 mm	R 1/4"	0 - 18	-15 / +110
•	RIX03-1410	10 mm	R 1/4"	0 - 18	-15 / +110
•	RIX03-3810	10 mm	R 3/8"	0 - 18	-15 / +110



Přímé spojky					
	Obj.č.	Hadička 1	Hadička 2	Pracovní tlak (bar)	Pracovní teplota (°C)
•	RIX06-4	4 mm	4 mm	0 - 18	-15 / +110
•	RIX06-6	6 mm	6 mm	0 - 18	-15 / +110
•	RIX06-8	8 mm	8 mm	0 - 18	-15 / +110
•	RIX06-10	10 mm	10 mm	0 - 18	-15 / +110
•	RIX06-12	12 mm	12 mm	0 - 18	-15 / +110



Průchodky				
	Obj.č.	Hadička	Pracovní tlak (bar)	Pracovní teplota (°C)
•	RIX16-4	4 mm	0 - 18	-15 / +110
•	RIX16-6	6 mm	0 - 18	-15 / +110
•	RIX16-8	8 mm	0 - 18	-15 / +110
•	RIX16-10	10 mm	0 - 18	-15 / +110
•	RIX16-12	12 mm	0 - 18	-15 / +110



L-spojky				
	Obj.č.	Hadička	Pracovní tlak (bar)	Pracovní teplota (°C)
•	RIX02-4	4 mm	0 - 18	-15 / +110
•	RIX02-6	6 mm	0 - 18	-15 / +110
•	RIX02-8	8 mm	0 - 18	-15 / +110
•	RIX02-10	10 mm	0 - 18	-15 / +110
•	RIX02-12	12 mm	0 - 18	-15 / +110



T-spojky					
	Obj.č.	Hadička 1	Hadička 2	Pracovní tlak (bar)	Pracovní teplota (°C)
•	RIX04-4	4 mm	4 mm	0 - 18	-15 / +110
•	RIX04-6	6 mm	6 mm	0 - 18	-15 / +110
•	RIX04-8	8 mm	8 mm	0 - 18	-15 / +110
•	RIX04-10	10 mm	10 mm	0 - 18	-15 / +110
•	RIX04-12	12 mm	12 mm	0 - 18	-15 / +110

související zboží:

Hadičky
str. 327



Úpravné jednotky
str. 561




Válce
str. 604



Ventily
str. 652



www.kompresory-vzduchotechnika.cz



KOMPRESORY VZDUCHOTECHNIKA

**konstrukce a výroba jednoúčelových strojů
a automatizační techniky**

Plzeňská 169, 267 53 Žebrák

Telefon: +420 311 532 091

Mobil: +420 773 489 530

E-mail: info@kompresory-vzduchotechnika.cz