


# KOMPRESORY VZDUCHOTECHNIKA

konstrukce a výroba jednorúčelových strojů  
a automatizační techniky

# KATALOG

# 4

více než 50 000 produktů pro průmysl



Šroubení | Rychlospojky | Hadice | Automatizace | Nářadí | Kompresory

## Samouzavíratelné spojky

### plastové provedení

- speciální spojky v uzavíratelném provedení
- pokud je hadička zasunuta ve spojce, je spojka průchozí, v opačném případě se uzavře
- určeno zejména pro automatizační, měřicí a regulační techniku a pneumatické rozvody stlačeného vzduchu v průmyslu, strojírenství a v automobilové technice

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Závity	Médium	
PN 10 bar	0 / +60 °C	mosaz/PU	PTFE	kuželové, trubkové	stlačený vzduch	1

Přímé spojky s vnějším kuželovým závitem					
	Obj.č.	Hadička	Závít	Pracovní tlak (bar)	Pracovní teplota (°C)
•	SPC-M54	4 mm	M5	0-10	0 / +60
•	SPC-184	4 mm	R 1/8"	0-10	0 / +60
•	SPC-186	6 mm	R 1/8"	0-10	0 / +60
•	SPC-146	6 mm	R 1/4"	0-10	0 / +60
•	SPC-148	8 mm	R 1/4"	0-10	0 / +60
•	SPC-388	8 mm	R 3/8"	0-10	0 / +60
•	SPC-1410	10 mm	R 1/4"	0-10	0 / +60
•	SPC-3810	10 mm	R 3/8"	0-10	0 / +60
•	SPC-1210	10 mm	R 1/2"	0-10	0 / +60
•	SPC-3812	12 mm	R 3/8"	0-10	0 / +60
•	SPC-1212	12 mm	R 1/2"	0-10	0 / +60



Přímé spojky s vnějším trubkovým závitem					
	Obj.č.	Hadička	Závít	Pracovní tlak (bar)	Pracovní teplota (°C)
•	SPCG-184	4 mm	G 1/8"	0-10	0 / +60
•	SPCG-186	6 mm	G 1/8"	0-10	0 / +60
•	SPCG-146	6 mm	G 1/4"	0-10	0 / +60
•	SPCG-148	8 mm	G 1/4"	0-10	0 / +60
•	SPCG-388	8 mm	G 3/8"	0-10	0 / +60
•	SPCG-1410	10 mm	G 1/4"	0-10	0 / +60
•	SPCG-3810	10 mm	G 3/8"	0-10	0 / +60
•	SPCG-1210	10 mm	G 1/2"	0-10	0 / +60
•	SPCG-3812	12 mm	G 3/8"	0-10	0 / +60
•	SPCG-1212	12 mm	G 1/2"	0-10	0 / +60



L-spojky otočné s vnějším kuželovým závitem					
	Obj.č.	Hadička	Závít	Pracovní tlak (bar)	Pracovní teplota (°C)
•	SPL-M54	4 mm	M5	0-10	0 / +60
•	SPL-184	4 mm	R 1/8"	0-10	0 / +60
•	SPL-M56	6 mm	M5	0-10	0 / +60
•	SPL-186	6 mm	R 1/8"	0-10	0 / +60
•	SPL-146	6 mm	R 1/4"	0-10	0 / +60
•	SPL-188	8 mm	R 1/8"	0-10	0 / +60
•	SPL-148	8 mm	R 1/4"	0-10	0 / +60
•	SPL-388	8 mm	R 3/8"	0-10	0 / +60
•	SPL-1410	10 mm	R 1/4"	0-10	0 / +60
•	SPL-3810	10 mm	R 3/8"	0-10	0 / +60
•	SPL-1210	10 mm	R 1/2"	0-10	0 / +60
•	SPL-3812	12 mm	R 3/8"	0-10	0 / +60
•	SPL-1212	12 mm	R 1/2"	0-10	0 / +60



Přímé spojky				
	Obj.č.	Hadička	Pracovní tlak (bar)	Pracovní teplota (°C)
•	SPUC-4	4 mm	0-10	0 / +60
•	SPUC-6	6 mm	0-10	0 / +60
•	SPUC-8	8 mm	0-10	0 / +60
•	SPUC-10	10 mm	0-10	0 / +60
•	SPUC-12	12 mm	0-10	0 / +60




Skotské spojky				
	Obj.č.	Hadička	Pracovní tlak (bar)	Pracovní teplota (°C)
•	SPMM-4	4 mm	0-10	0 / +60
•	SPMM-6	6 mm	0-10	0 / +60
•	SPMM-8	8 mm	0-10	0 / +60
•	SPMM-10	10 mm	0-10	0 / +60
•	SPMM-12	12 mm	0-10	0 / +60





[www.kompresory-vzduchotechnika.cz](http://www.kompresory-vzduchotechnika.cz)



## **KOMPRESORY VZDUCHOTECHNIKA**

**konstrukce a výroba jednoúčelových strojů  
a automatizační techniky**

Plzeňská 169, 267 53 Žebrák

Telefon: +420 311 532 091

Mobil: +420 773 489 530

E-mail: [info@kompresory-vzduchotechnika.cz](mailto:info@kompresory-vzduchotechnika.cz)